

FLUXO S190

Solvant de dégraissage - Contrôle par Ressuage

PROPRIÉTÉS :

Performances : détection de 100 % des défauts sur cale Ni-Cr 50µm et 30µm

Aspect et Couleur : Liquide incolore

Densité (20°C) : 720kg/m³

Point éclair : -4°C

Comptabilité : avec tous métaux, et certaines céramiques



NORMES ET HOMOLOGATIONS :

- EN ISO 3452-2
- EN ISO 3452-6 - Ressuage basse température
- PMUC – Produits et Matériaux Utilisables en Centrales
- ASTM E1417
- ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE, SECTION V
- ASTM E-165
- Code RCC-M
- Teneur Faible en Soufre et Halogènes (<200ppm)

DURÉE DE VIE / STOCKAGE :

- Péréemption de 5 ans (stockage à température ambiante)
- Garder à l'abri de l'humidité
- Garder les emballages fermés entre chaque utilisation
- Voir la Fiche de Données de Sécurité

CONDITIONNEMENT :

- Aérosol 500ml NET – Aérosol 300ml NET
- Bidon 5L – fut 200L

MODE OPÉRATOIRE :

Éliminer tout ce qui n'est pas métal sain par un décapage à l'aide de moyens appropriés n'affectant ni les caractéristiques mécaniques, ni la tenue en fatigue des éléments structuraux ou des organes mécaniques contrôlés. Le décapage chimique est préférable au décapage mécanique, ce dernier étant susceptible de refermer les défauts.

Certains codes imposent de compléter le décapage mécanique par un décapage chimique. Si nécessaire, les pièces peuvent être dégraissées au solvant FLUXO S190. Le FLUXO S190 n'élimine pas la rouille.

ÉLIMINATION DE L'EXCÈS DE PÉNÉTRANT :

L'excès de pénétrant en surface doit être éliminé, en affectant le moins possible le pénétrant présent dans les défauts. Les pénétrants de la gamme FLUXO s'éliminent facilement à l'eau, notamment par pulvérisation d'eau ou à l'aide d'un pistolet air/eau. Dans le cas de l'utilisation d'un pistolet air/eau, rincer à faible pression (30 à 150 kPa), la buse ou le pistolet à 30 ou 40 cm de la pièce, pendant le minimum de temps, jusqu'à disparition du fond rouge.

Si l'on ne peut utiliser d'eau, éliminer l'excès de pénétrant à l'aide d'un chiffon propre et non pelucheux puis à l'aide d'un chiffon propre légèrement imbibé de solvant FLUXO S190 ou de nettoyant FLUXO N130.

DESCRIPTION ET COMPOSITION :

- Solvant de Dégraissage / Solvant d'Élimination du pénétrant pour contrôle par Ressuage
- Méthode C selon ISO 3452-2

Température d'utilisation : 10°C à 50°C

- Utilisable également à basse température (inf. à 10°C)

Composition : association de solvants

Produits Associés :

Révélateur Blanc (FLUXO R175 – FLUXO R180)

Pénétrants Colorés et Fluorescents FLUXO

Produit conçu et fabriqué en France (SREM TECHNOLOGIES)

APPLICATION DU PÉNÉTRANT :

Immersion de la pièce dans un bac, pulvérisation (aérosol ou pistolet pneumatique ou électrostatique...), pinceau, chiffon, brosse, etc...

TEMPS DE CONTACT :

Pour des températures entre 10°C et 50°C, une durée de 20 minutes est généralement recommandée. Cette durée peut parfois être raccourcie sans jamais descendre en-dessous de 10 minutes, ou prolongée pour la recherche de défauts très fins.

Température de la surface	Produits à utiliser	Durée de pénétration	Durée de révélation
10°C-50°C	Dégraissant FLUXO S190 Pénétrant FLUXO P125 Révélateur FLUXO R175 ou R180	10 à 20 min	10 min
0°C - 10°C	Dégraissant FLUXO S190 Pénétrant FLUXO P125 Révélateur R180	20 à 30 min	15 min

LECTURE :

Après séchage du révélateur, on peut procéder à la lecture : les défauts apparaissent sur fond blanc sous forme de points rouges (soufflures, porosité) ou de lignes rouges (craques, défauts de soudure, tapures, etc...). Une durée de révélation plus longue peut permettre la détection de défauts plus fins.