

346 NUCSEAL N PMUC


Joint d'étanchéité souple et non durcissant pour le secteur nucléaire

Le **NUCSEAL N PMUC** est une pâte d'étanchéité et de freinage (ralentissement) de fabrication française.

Il se présente sous la forme d'un joint d'étanchéité souple et non durcissant. Ce produit monocomposant est propre, facile d'emploi et non toxique.

DESCRIPTION :

- **Aspect** : pâte bleue canard
- **Température de fonctionnement** : -50 à +300°C
- **Viscosité** : 15000 à 22000 mPa.s
- **Jeu maximum conseillé** : < 0,5 mm



APPLICATION

- Freinage des filetages qui doivent être déplacés régulièrement : vis de ralenti, manomètres, etc.
- Étanchéité des plans de joints, brides et carters.
- Étanchéité des raccords filetés et bouchons.
- Étanchéité sur les « portes de visite » de cuves et de boîtiers électriques qui nécessitent d'être ouverts et fermés fréquemment, sans avoir à remplacer le joint à chaque fois.
- Renforcement des joints en service ou installation de joints neufs : élastomères, papiers, synthétiques, etc.
- Utilisé sur les joints en papier, liège et carton pour améliorer leur adhérence.

EMBALLAGES

Tube 100 g Réf. 6346 T3 x12



MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Température d'application : +5 à +40°C.

Appliquer l'adhésif de manière à combler parfaitement le jeu, sur des surfaces propres et sèches.

La mise en service peut se faire immédiatement après l'assemblage pour les basses pressions.

AVANTAGES

- Excellente stabilité dans le temps.
- Mono composant, propre, facile d'emploi et non toxique.
- Protège contre la corrosion.
- Se démonte et se nettoie facilement. S'utilise sur tous les matériaux.
- Résiste à l'eau froide et chaude, à l'acide sulfurique et phosphorique, la soude, l'ammoniaque, l'éthylène glycol...

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.